

Rapport d'analyse

Bâtiment Anonyme

Ville **Anonyme**

Campagne **Campagne 35**

du **24/6/21**

Commentaires

au **26/6/21**

Pièce

Capteur / Enregistreur

Période du
au

CO2
COVT

PM 10
Radon

PM 2.5

COVL

HCHO

Salon

0130002000538

NEMO

24/6/21 19:48:12

170 ppm

6 µg/m3

5

µg/m3

42

ppb

26

µg/m3

26/6/21 15:26:32

0.17 ppm

30 Bq/m3

COVT



CO2



Formaldéhyde



COVL



PM 2.5



Profil' air *manager*

www.ethera-labs.com

S.A au capital de 2 369 830 € - SIREN 520 944 182 - APE 2651B
Siège social : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES, FRANCE
info@ethera-labs.com

Ville **Anonyme**

Campagne **Campagne 35**


du **24/6/21**

Commentaires

au **26/6/21**

Enregistreur 6019001001682 NEMO


Période de présence :



Pression

mb


1016
mb



Humidité

20 30 40 50 60 70 80 HR%


46
HR%




Température

16 18 20 22 24 26 28 30 °C

27
°C



Période de présence :




Profil' air *manager*

www.ethera-labs.com

S.A au capital de 2 369 830 € - SIREN 520 944 182 - APE 2651B
Siège social : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES, FRANCE
info@ethera-labs.com


Période de présence :



CO2




170
ppm



COVL




42
ppb




COVT



0.17
ppm



Période de présence :




Profil' air *manager*

www.ethera-labs.com

S.A au capital de 2 369 830 € - SIREN 520 944 182 - APE 2651B
Siège social : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES, FRANCE
info@ethera-labs.com

Période de présence :




PM 2.5



µg/m³

5

µg/m³




PM 10



µg/m³

6

µg/m³




Radon




Bq/m³

30

Bq/m³



Période de présence :



Profil' air *manager*

www.ethera-labs.com

S.A au capital de 2 369 830 € - SIREN 520 944 182 - APE 2651B
Siège social : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES, FRANCE
info@ethera-labs.com

Période de présence :


Formaldéhyde

10 30 50 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

26
 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Capteur 0130002000538

Période de présence :



Conclusion

Un dysfonctionnement sur la balise de mesure a eu lieu au milieu de la campagne de de mesure. Pour les les données obtenues, les moyennes des concentrations mesurées restent inférieures aux valeurs de référence.